

L3 Modo d'uso

Leghe per la tecnica ceramo-metallica a base di palladio

(Prodotti con numeri di catalogo in appendice)

Precauzioni

Mischiare leghe diverse o leghe di tipo simile è inammissibile!

Portare occhiali scuri e guanti di protezione durante la fusione.

Proteggere occhi, mani e respirazione durante il decapaggio.

Proteggere occhi e respirazione durante la rifinitura con strumenti rotativi e utilizzare un aspiratore.

Con questa nuova direttiva d'utilizzazione vengono annullate automaticamente tutte le edizioni precedenti.

La casa produttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un non corretto utilizzo.

Uso conforme

Protesi fissa e rimovibile.

Descrizione del prodotto

Data la loro bassa densità e l'elevato contenuto di palladio e/o palladio-argento, queste leghe (tipo 4 a norma ISO 22674) presentano una più stretta tolleranza di lavorazione rispetto alle leghe ad alto contenuto aureo e ad contenuto di metalli nobili. Sono indicate per la realizzazione di ponti, sia con pochi che con molti elementi, e di manufatti fresati e combinati, e vengono impiegate anche per la tecnica di sovrافusione. Le leghe Pd-Ag sono facilmente brasabili sia prima che dopo la cottura.

Beneficio clinico atteso

Ripristino della funzione masticatoria e miglioramento dell'estetica.

Qualifica professionale

Sono richieste le conoscenze e competenze di odontoiatri e odontotecnici professionisti. Le istruzioni per l'uso devono essere tenute sempre a portata di mano e devono essere lette integralmente prima del primo utilizzo del prodotto. La procedura deve essere eseguita esclusivamente da professionisti qualificati. Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il proprio rappresentante Cendres+Métaux.

Effetti collaterali

Nel caso di paziente allergico a uno o più elementi di una lega, questa non deve essere usata. È consigliabile sottoporre preventivamente il paziente, che si suppone allergico a uno o più elementi della lega, ad un test allergologico per verificare la tollerabilità al prodotto.

Reperibilità dei numeri di lotto

Se per la realizzazione di un lavoro odontoprotesico si utilizza una lega da lotti diversi, tutti i numeri dei lotti devono essere menzionati per garantire la reperibilità.

Disinfezione

Prima dell'uso, tutte le parti devono essere disinfettate con un disinfettante ad alto livello. Rispettare le istruzioni del produttore per il dosaggio e il tempo di esposizione. Nella scelta del disinfettante è necessario accertarsi che il prodotto:

- sia idoneo alla pulizia e disinfezione di componenti per protesi dentali,
- sia compatibile con i materiali dei prodotti da pulire e disinfettare, e
- possieda un'efficacia di disinfezione comprovata.

Si consiglia di utilizzare una soluzione a base di ortoftaldeide (OPA), ad es. Cidex® OPA Solution. Rispettare rigorosamente le istruzioni del produttore.

Modo d'uso generale

Modellazione

Tecnica di modellazione usuale per la progettazione delle armature. Spessore minimo della cera: 0.4mm. La connessione tra due elementi deve presentare una sezione di auteno 6–9mm². Per ottenere un'armatura più stabile si consiglia di aumentare il bordino metallico sulle parti linguali e palatali. La posa di sfiatatoi e di perni di raffreddamento migliora il risultato della colata.

Alimentazione

Utilizzare perni di colata in cera (\varnothing 3.5 mm) facendo ricorso a sistemi di alimentazione diretta o indiretta con barra stabilizzatrice (\varnothing 5 mm). E consigliato per i raccordi conducenti agli elementi intermediari, un diametro di 4 mm. Prevedere delle uscite (1 mm) per migliorare la qualità delle corone o dei ponti massicci.

I modelli in cera sono da posizionare al di fuori dal centro termico, in prossimità quindi delle pareti del cilindro e a circa 5 mm dalla sua estremità. Per elementi singoli e ponti fino a tre elementi, si raccomanda l'uso di volantini in cera che consentono di ottenere un posizionamento ideale nel cilindro e di conseguenza un raffreddamento appropriato dei pezzi fusi.

Messa in rivestimento

Tappezzare l'interno del cilindro metallico (per es. cilindro conico) con carta ignifuga (sostituto dell'amianto).

Per questo tipo di lega sono indicate le seguenti masse da rivestimento di Cendres+Métaux:

uniVest Plus: massa da rivestimento a legame fosfatico, priva di grafite e di gesso

uniVest Rapid: massa da rivestimento a legame fosfatico, priva di grafite

I rivestimenti a base di gesso sono inadeguati per questi tipi di leghe!

Tecnica di fusione rapida (tecnica speed): l'uso di componenti in resina calcinabili può causare distacchi della massa da rivestimento..

Preriscaldamento

Attenersi alle istruzioni del fabbricante del rivestimento (tempi di presa, di preriscaldamento etc). La temperatura di preriscaldamento deve essere stabilizzata secondo la grandezza del cilindro tra 20 e 45 minuti.

Riutilizzazione della lega

Solo le materozze ed i perni di colata perfettamente puliti con proiezione di ossido d'alluminio possono essere rifusi con l'aggiunta di $\frac{1}{3}$ di lega nuova.

Fusione

Fondere la lega con i sistemi abituali per questo tipo di leghe. Durante la fusione alla fiamma è essenziale la regolazione precisa della pressione del propano (circa 0.5 bar) e ossigeno (circa 1.0 bar). Per ottenere una fiamma neutra evitare l'eccesso di gas. Prima di fondere la lega aggiungere un pizzico di flux.

Flux: acido boric

Superfici perfette dopo la fusione

Dopo la rifinitura e la lucidatura delle superfici di colata, la superficie deve essere senza porosità per evitare delle corrosioni.

Raffreddamento della fusione

Dopo la fusione, lasciar raffreddare lentamente il cilindro temperatura ambiente. Non raffreddare la fusione nell'acqua.

Rifinitura

Sgrossare gli elementi asportandone un leggero strato con frese extra-fini a lame sovrapposte o incrociate. Lo sgrassaggio si può anche effettuare con punte montate a bassa velocità.

Saldatura

Consigliamo la saldatura con un cannello propano/ossigeno e con la pasta per saldare CM. Occhiali a lenti scure permettono di avere un migliore controllo della saldatura. Il modello per la saldatura va elaborato in modo di garantire la stabilità. Uno spazio per la saldatura di 0.1 – 0.2 mm con pareti il più parallele possibili rinforza la buona qualità della saldatura.

Decapaggio

Dopo la cottura o la saldatura, decapare in acido solforico (H_2SO_4) puro e caldo diluito a 10 % volumi.

Nota: Se utilizzate altri prodotti decapanti, le raccomandazioni del produttore devono essere rispettate.

Trattamento termico (facoltativo)

Le leghe ceramo metalliche ad alto contenuto d'oro non raggiungono le massime proprietà meccaniche dopo la fusione. Per la realizzazione dei ponti di dimensioni estese e per lavori con attacchi in resina calcinabile che non devono essere coperte con ceramica, è consigliabile sottoporre l'armatura ad un trattamento di stabilizzazione e omogeneizzazione nel forno per ceramica dopo aver eliminato il rivestimento. Questo trattamento porta i seguenti vantaggi: Aumento della durezza, le armature si lasciano lavorare più rapidamente. In questo modo si possono togliere delle possibili tensioni. (Per cotture vedi tabella sul retro).

Doratura su armature













Questa procedura è a rischio dell'utilizzatore.

Lucidatura

Le superfici metalliche visibili sono da lucidare eliminando l'ossidazione.


Elenco dei prodotti		N° cat.	
Colore	Leghe	10 g	25 g
	Cerapall 6	01000188	01000189
	Cerapall 2	01000213	01000214
	Estetico[®] Biennor CF	01000217	01000218
	Estetico[®] CC	01000175	01000176
	Estetico[®] Blancor	01000208	01000209
	Estetico[®] N2	01000184	01000185
	Ceradelta 2	01000170	01000171
	Estetico[®] Actual	01000250	01000251
	Estetico[®] NewStart	01000206	01000207
	Ceradelta	01000242	01000243
	Estetico[®] Implant 32	01000191	01000192

Etichettatura sull'imballaggio /simboli

	Data di produzione
	Fabbricante
	Numero di catalogo
	Numero di lotto
	Quantità
 www.cmsa.ch/docs	Rispettare le istruzioni d'uso, che sono disponibili in formato elettronico all'indirizzo indicato.
Rx only	Avvertenza: le leggi federali USA limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di un medico.
 0483	I prodotti Cendres+Métaux marcati CE soddisfano i corrispondenti requisiti delle direttive europee.
 	Unique Device Identifier – UDI (identificativo unico del dispositivo)
	Mandatario nella Comunità Europea
	Importatore nell'UE
	Dispositivo medico

Istruzioni per l'uso

Leghe	Indicazione						Composizione %															
	a	b	c	d	e	f	Metalli di Au + Pt	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Altri	
Cerapall 6		■	■	■	■		81.60	6.10		75.00	6.40		0.10		5.90	6.00		0.50				
Cerapall 2		■	■	■	■		81.00	2.00		78.50		6.90	2.00	0.10	4.50	5.50		0.50				
Esteticor® Biennor CF		■	■	■	■		80.00	2.00		77.60	5.00		6.40	4.60		4.00		0.40				
Esteticor® CC		■	■	■	■	■	64.49	12.00		52.29	23.00		2.00		10.00	0.50		0.20				B 0.01
Esteticor® Blancor		■	■	■	■		58.49	1.00		57.29	29.00		1.00		11.00	0.50		0.20				B 0.01
Esteticor® N2		■	■	■	■	■	67.60	15.20	0.20	52.00	20.00		5.40		6.00	1.00		0.20				
Ceradelta 2		■	■	■	■	■	61.50			61.45	24.45		10.00	2.00	2.00			0.05				B 0.05
Esteticor® Actual		■	■	■	■		53.80			53.60	37.59		8.60					0.20				B 0.01
Esteticor® NewStart		■	■	■	■		58.30			58.00	29.99		6.00	1.70	4.00			0.30				B 0.01
Ceradelta		■	■	■	■	■	57.50			57.45	32.00		2.00	1.00	6.00	1.50		0.05				
Esteticor® Implant 32		■	■	■	■		73.00	32.00		40.85	19.00		5.00		3.00			0.15				



a Inlays, Onlays,
3/4-Kronen



b Einzelkronen



c Brücken
kleine Spannweiten



d Brücken
grosse Spannweiten



e Fräsarbeiten



f Klammern, kleine und
grosse Verbinder

Leghe	Proprietà fisiche					Proprietà meccaniche							
	CET 10 ⁻⁶ K ⁻¹		Densità g/cm ³	Intervallo di fusione °C	Modulo di elasticità GPa	Durezza HV5		Limite di elasticità Rp 0.2% MPa		Resistenza alla trazione (Rm) MPa		Allungamento A5 %	
	(25-500°C)	(25-600°C)				Fuso	Dopo cottura	Fuso	Dopo cottura	Fuso	Dopo cottura	Fuso	Dopo cottura
Cerapall 6	13.7	14.0	11.7	1135-1340	120	260	255	530		830		34	
Cerapall 2	13.5	13.9	11.4	1165-1285	130	305	280	590		860		34	
Esteticor® Biennor CF	13.8	14.2	11.4	1155-1315	120	245	235	515		830		43	
Esteticor® CC	14.3	14.6	11.8	1200-1305	130	305	260	645		865		9	
Esteticor® Blancor	14.3	14.6	11.3	1205-1310	135	300	260	605		845		13	
Esteticor® N2	14.1	14.4	12.0	1150-1265	120	295	260	565		855		13	
Ceradelta 2	14.2	14.6	11.3	1160-1265	125	315	265	540		760		14	
Esteticor® Actual	14.8	15.1	11.2	1190-1270	125	225	225	520		785		25	
Esteticor® NewStart	14.5	14.9	11.2	1180-1270	135	265	220	525		785		32	
Ceradelta	14.6	14.9	11.3	1135-1275	110	255	250	565		780		13	
Esteticor® Implant 32	14.2	14.5	13.1	1215-1290	125	225	240	555		820		17	

Leghe	Saldami				Filo per saldatura	Istruzioni d'uso		
	Prima della cottura		Dopo cottura			Preriscaldamento °C	Crogioli	Temperatura di colato °C
Cerapall 6	S.W 1125	S.G 1120	S.G 750		LW N° 2	850	②	1450
Cerapall 2	S.W 1125	S.G 1080	S.G 750		LW N° 2	850	②	1450
Esteticor® Biennor CF	S.G 1055				LW N° 2	850	② ③	1365-1415
Esteticor® CC	S.W 1125		S.G 750		LW N° 2	850	② ③	1405-1455
Esteticor® Blancor	S.W 1100		S.G 750		LW N° 3	850	② ③	1410-1460
Esteticor® N2	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 3	850	② ③	1365-1415
Ceradelta 2	S.G 1120		S.G 750		LW N° 3	850	②	1450
Esteticor® Actual	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 3	850	② ③	1430-1460
Esteticor® NewStart	S.W 1100		S.G 810	S.G 750	LW N° 3	850	② ③	1400-1450
Ceradelta	S.G 1120		S.G 750		LW N° 2	850	②	1450
Esteticor® Implant 32	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750		LW N° 3	850	② ③	1390-1440

① = Crogioli di grafite ② = Crogioli universali di ceramica ③ = Crogioli di carbonio vetroso

Leghe	Sistemi di fusione consigliati (facoltativo)						Stemperare	Temperare	Sgrossatura dell'armatura con strumenti abrasivi a base di un legante di ceramica
	Fiamma propano-ossigeno Tempo di mantenimento della fusione 5-10 s	Pressofusione sotto vuoto con forno elettrico a resistenza Tempo di mantenimento della fusione 40-60 s	Colata centrifugale con forno elettrico a resistenza Tempo di mantenimento della fusione 40-60 s	Alta frequenza in atmosfera Tempo di mantenimento della fusione 5-10 s	Alta frequenza con protezione di gas argon Tempo di mantenimento della fusione 5-10 s	Trattamento termico dell'armatura prima della sgrossatura (facoltativo)			
Cerapall 6	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / H ₂ O	600°C / 15 min / air*	✓
Cerapall 2	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / H ₂ O	600°C / 15 min / air*	✓
Esteticor® Biennor CF	✓			✓	✓				✓
Esteticor® CC	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Esteticor® Blancor	✓	✓		✓	✓				✓
Esteticor® N2	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Ceradelta 2	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / H ₂ O	600°C / 15 min / air*	✓
Esteticor® Actual	✓			✓	✓	950°C / 10 min			✓
Esteticor® NewStart	✓			✓	✓				✓
Ceradelta	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / H ₂ O	600°C / 15 min / air*	✓
Esteticor® Implant 32	✓	✓	✓	✓	✓	600°C / 15 min			✓

* Stemperare prima della tempera

Leghe	Proiezione d'ossido d'alluminio non riciclato (Al ₂ O ₃) 50µm	Pulire con un getto di vapore	Ossidazione		Decapaggio dopo ossidazione in acido solforico (H ₂ SO ₄) puro e caldo diluito a 10% volumi	Proiezione dopo l'ossidazione con ossido d'alluminio non riciclato (Al ₂ O ₃) 50µm
			con vuoto	senza vuoto		
Cerapall 6	✓	✓		950°C / 10 min		
Cerapall 2	✓	✓		950°C / 10 min		
Esteticor® Biennor CF	✓	✓		980°C / 10 min		✓
Esteticor® CC	✓	✓	980°C / 5 min			✓
Esteticor® Blancor	✓	✓		960°C / 5 min		✓
Esteticor® N2	✓	✓	980°C / 5 min			✓
Ceradelta 2	✓	✓		950°C / 10 min	✓	
Esteticor® Actual	✓	✓	960°C / 5 min			✓
Esteticor® NewStart	✓	✓	960°C / 5 min			✓
Ceradelta	✓	✓		950°C / 10 min	✓	
Esteticor® Implant 32	✓	✓		900°C / 10 min		

Leghe	Massima velocità di salita	Rivestimento estetico in ceramica: fase di raffreddamento dopo la cottura					
		Ceramiche < 900°C			Ceramiche > 900°C		
		Lunga	Normale	Rapida	Lunga	Normale	Rapida
Cerapall 6			■	■		■	
Cerapall 2			■	■		■	■
Esteticor® Biennor CF			■	■		■	■
Esteticor® CC			■			■	
Esteticor® Blancor			■		■	■	
Esteticor® N2			■			■	
Ceradelta 2			■		■	■	
Esteticor® Actual		■	■		■	■	
Esteticor® NewStart		■	■		■	■	
Ceradelta		■	■		■	■	
Esteticor® Implant 32			■			■	

Dati non vincolanti: rispettare assolutamente anche le indicazioni del produttore della ceramica!



 Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 10
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch

 Rx only
0483